


## Pomiar wielkości geometrycznych

| nr. | powierzchnia | długość | szerokość | obwód | średnica sitowa | bezwymiarowy współ. Kształtu |
|-----|--------------|---------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|
| 1   | 2            | 3       | 4         | 5     | 6               | 7                            |
| 1   | 266,87       | 26,38   | 12,78     | 65,48 | 12,88           | 1,28                         |
| 2   | 265,58       | 26,99   | 11,77     | 66,06 | 11,74           | 1,31                         |
| 3   | 235,16       | 26,61   | 10,61     | 64,51 | 10,63           | 1,41                         |
| 4   | 237,32       | 26,38   | 10,85     | 64,68 | 11,30           | 1,40                         |
| 5   | 248,08       | 25,23   | 11,84     | 63,81 | 12,33           | 1,31                         |
| 6   | 259,27       | 26,97   | 11,89     | 66,37 | 12,13           | 1,35                         |
| 7   | 242,48       | 28,02   | 9,96      | 68,11 | 10,40           | 1,52                         |

wsp. kształtu  $= \frac{L^2}{4\pi * S}$



| <b>Współczynnik<br/>Malinowskiej</b> |
|--------------------------------------|
| <b>8</b>                             |
| 0,13                                 |
| 0,14                                 |
| 0,19                                 |
| 0,18                                 |
| 0,14                                 |
| 0,16                                 |
| 0,23                                 |